<u>***FICHE D'ETAT CRIBLEUSE***</u>

Modèle: 623 ***(roue/chenille)***	***SAV***	***Client:***
N°serie: FTP 383 417	***MES***	***Adresse:***
Compteur: 209,5 ***Heures***	***REPLI***	***Date:*** 01/12/09



22 rue neuve
94520 Périgny/Yerres
tel: 01.45.10.09.50
fax: 01.45.10.09.51
lheureux@lheureux.fr

	hs	M	ok	observation
Etat général				
Propreté machine			x	- prise autocollant (lhx)
Peinture			x	
Graissage		x		
Arrêts d'urgence			x	
Autocollants (lhx/flint			x	
Autocollants sécurité			x	
Protection carters			x	
Echelles et passerelles			x	Oui / non
Châssis				
henilles			x	
élécommande fil			x	
Télécommande sans fils			x	
Roues essieux				
béquilles			x	
Chaudronnerie			x	Oui / non
Trémie d'alimentation				
Structure			x	
Bareaudage / scalpeur vibrant			x	
Côté droite			x	
Côté gauche			x	
côté avant			x	
Côté arriere			x	Oui / non
Convoyeur alimentation				
Structure			x	
Bande			x	
Bavettes			x	
Tambours			x	
Moteur / pignon			x	
Chaînes d'entrainement				
Rouleaux			x	
Racleur			x	Oui / non
Convoyeur principal				
Structure			x	
Bande			x	
Bavettes			x	
Racleur			x	
Rouleaux			x	
Tambours			x	
Moteur / accouplement			x	
Vérins hydraulique			x	Oui / non
Crible				
Structure			x	
Cadre support grille Sup,			x	→ enlèvement grille sup et inf.
Cadre support grille inter,			x	
Cadre support grille inf,			x	
Grille étage supérieur				à enlever chez Bennes Services
Grille étage intermédiaire				
Grille étage inférieure				Sup: 3x MC80
Moteur / accouplement			x	3x MC60
Ressorts			x	
Goullotte de sortie sup,			x	
Goullotte de sortie inter,			x	inf: 3x MC20
Goullotte de sortie inf,			x	2x MC35.
Bavettes			x	Oui / non
Convoyeur de stockage droit				
Structure			x	- Moteur et arbre tambour abimé pendant chargement
Bande			x	transport
Bavettes			x	

Tambours			x	
Racleurs			x	
Rouleaux			x	
Moteur / accouplement			x	
Vérin hydraulique			x	Oui / non

Convoyeur de stockage gauche

Structure			x	
Bande			x	
Bavettes			x	
Racleurs			x	
Rouleaux			x	
Tambours			x	
Moteur / accouplement			x	
Vérin hydraulique			x	Oui / non

Convoyeur de stockage avant

Structure			x	
Bande			x	
Bavettes			x	
Racleurs			x	
Rouleaux			x	
Tambours			x	
Moteur / accouplement			x	
Vérin hydraulique			x	Oui / non

MOTEUR

Etat général			x	
Courroies			x	
Radiateur			x	
Ventillateur			x	
Vidange ou niveau				
Filtre G,O				
Filtre Huile				
Filtre Air				Oui / non

HYDRAULIQUE

Etat général			x	
Niveau huile			x	
Filtre			x	
Leviers de commande			x	
Flexibles			x	Oui / non

Temps de travail

Fourniture:

Travaux	Pieces Utilisées		
	Référence	Désignation	Qt



Technicien: Lheureux / Flint

Signature (nom, signature et date):

Responsable, client:

Signature (nom, signature et date):

Reservé bureau
Date: 81/12/09
n°BL:
Saisie par DJ

Réception Matériel

Machine: 683	
N° de série: FTP 583 418	

Lheureux & Cie Flint Services

Technicien: Thomas / Christophe	
Date: 07 / 12 / 09	
Client ou Atelier:	

Moteur	**Chenilles**
Marque: Deutz	Marque: Strickland track LTD
Type: TCD 2012	Type:
N° série:	N° série:

Grilles sur cribleuse	**Grille sur concasseur**
sup.: —	grille scalpeur:
Int.: —	
inf.: —	

Liste matériels

Désignation	oui	non	remarque
Télécommande à fil	X		
Radio commande	X		
Chargeur de batterie 12 - 24V	X		
Batterie X2	X		
Radio commande barreaudage	X		
Radio commande ATM			
Manuel d'utilisation	X		
Manuel de pièces	X		
Clef de contact	X		
Clef coffre électrique	X		
Clef coffre à outil	X		
Pompe à graisse	X		Plus tube de graisse
Cadenas		X	
Embout graissage chenilles	X		
Manomètre	X		
Jeu d'outil	X		
Autocollants lheureux & Flint		X	Mise en place ce jour.

Pièces avec la machine

Signature:

[signature]